MetaLine® .com
surface protection

INFO 700

REFERENCIAS

Recambios de goma

El impacto que producen las minas a cielo abierto sobre el medio ambiente es considerable. Especialmente cuando por el uso de materiales irreparables como goma provocan una intolerable cantidad de desechos en el lugar que se traduce también en un derroche de materia prima.

MetaLine Serie 700 es una tecnología de revestimiento y reparación sintética para reacondicionar de forma duradera los componentes de goma desgastados. En casi todos los casos se logra un notable aumento de la vida útil con un bajo coste para la explotación como en el siguiente ejemplo

Coste de la pieza de recambio	**1.750,- EUR**
Costes de reparación	**800,- EUR**
Tiempo para la reparación	**6 horas**
Consumo de material	**5 cartuchos de 785**
Expectativa de vida útil	**2 x en relación con el recambio**
Ahorro	**Desmontaje & parada de producción**

1


2

3

4


5

6

Referencias e imágenes:
Carmen Copper Corporation (Mina de cobre)
Toledo, Filipinas

1. Por erosión directamente al montón de desechos. Convencionalmente irreparable!
2. De vuelta al servicio gracias a los elastómeros de MetaLine Serie 700
3. La limpieza con vapor es el punto de partida del proceso de reparación de varias etapas
4. Perfecta rugosidad con la herramienta de carburo de MetaLine
5. En un proceso combinado de vertido y pulverización se aportó entre 4 y 50 mm de material de reparación
6. El orgulloso equipo que realizó el trabajo para el cliente

protect repair save cover improve

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 5-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas! Las informaciones y ejemplos de aplicación se facilitan de buena fe. No obstante, incluso en lo que se refiere a eventuales derechos de protección a terceros, no son vinculantes y no eximen al usuario de comprobar por cuenta propia los productos y procedimientos para la aplicación pertinente en cuanto a idoneidad y compatibilidad de materiales. No nos hacemos responsables de los resultados de las aplicaciones. © MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2022). MetaLine es marca registrada de nuestra empresa.